



- Scandvic AB har genomfört OVK-besiktning i vår fastighet. 5 lägenheter fick inte godkänt på grund av att ventilationen i köket inte fungerade tillfredställande. Kan bero på felaktig spisfläkt eller igensatt ventilation. Fastigheten kan inte få ett godkänt OVK-intyg innan dessa felaktigheter är åtgärdade.
- Solna Högtryck har spolat och rengjort samtliga dagvattenbrunnar som tillhör fastigheten.
- Våra stuprännor som ansluter till kommunens dagvattenledningar är rensade.
- Solna Högtryck kommer i november/december att genomföra högtrycksspuling av våra lägenhetsstammar i kök och badrum samt rengöra vattenlås (ej wc stol).
- Vi kommer att genomföra en besiktning av våra garage där det börjar falla murbruk från taken. Åkerlunds kommer att ge förslag till åtgärder.
- Nya trivselregler finns att läsa på vår hemsida.
- Höstens städdag är söndag 17 oktober. Se anslag på portarna.
- Föreningens ekonomi är i balans.

